

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第一批办理情况）

第一批 2021年4月16日

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D2YN202104060002	昆明市嵩明县嵩阳镇滨河苑B区醉烧烧烤店私搭乱建，占用小区公用空间，夜间经营时间较长（晚上20：00-次日5：00），夜间经营时噪声较大，严重影响小区居民生活。	昆明市	噪音	经核实：该烧烤店后院（临小区内部）占用公共空间搭建有彩钢瓦临时性建（构）筑物（面积49.92m ² ），属违章建筑；该烧烤店前临街摆放有一对石狮子，有占道行为；该烧烤店营业时厨房抽油烟机、麻将娱乐产生噪音较大。嵩明分局生态环境监测站于4月8日至9日进行噪声监测，烧烤店门口夜间噪声超标。	属实	搭建的彩钢瓦临时性建筑，4月7日下发《责令改正通知书》，4月8日拆除。4月7日移除了石狮子，恢复人行道原状。嵩明县公安局已于2021年4月8日向该烧烤店下发《当场处罚决定书》、《责令当场改正通知书》，对该烧烤店法定代表人给予警告处罚，并要求当事人对噪音超标立即予以改正。当事人认可处理意见，后期经营过程中将按相关规定规范经营。	已办结	无

2	D2YN202104060004	昆明市五华区省委党校生活区（菱菱路附近）内的老旧小区改造电梯施工项目在施工期间，未落实防扬尘措施。目前该工程已停工半年，但未将建筑材料和施工垃圾及时清运，在施工原地长期裸露堆放，造成扬尘污染和垃圾飞扬。该问题曾向市长热线12345反映过，未解决。	昆明市	大气,土壤	经核实：1.现场存在遗留砂石料覆盖不到位，部分建筑材料、设备无序摆放问题； 2.部分建筑垃圾未及时清运问题。	属实	4月8日，对砂石料等易造成扬尘污染的材料清运出场地，对建筑材料和相关设备进行规范摆放，确保小区环境整洁。将建筑垃圾清运出场地，并确保复工后日产日清。丰宁街道组织召开了该小区居民院坝会议，听取群众意见，并向群众通报整治工作。	已办结	无
3	D2YN202104060005	举报人于2019年购买保利阳光城住宅，该房产位于昆明市东郊垃圾焚烧发电厂附近。购买时政府承诺垃圾厂会搬走，但目前改为原址重建，周边小区的业主不敢入住。目前该垃圾焚烧发电厂被停产整治，但夜间有几次会排放烟气，已多次被政府相关部门处罚。该垃圾焚烧发电厂周边树木死亡，周边环境受到影响，附近居民身心健康受到威胁。	昆明市	生态,大气	经核实：保利阳光城距昆明东郊垃圾焚烧发电项目约有2.6公里。昆明东郊垃圾焚烧发电项目已于2019年8月10日22时40分全部停产、停炉、停运至今。曾因未达标排放，已被相关部门行政处罚。未发现垃圾焚烧发电厂周边树木非正常死亡。	部分属实	4月9日，昆明市政府分管领导带队，召开了现场会，要求各级各部门根据职能职责严格做好昆明东郊垃圾焚烧发电厂投诉有关工作。	未办结	无

4	D2YN202104060006	昆明市经开区东郊垃圾焚烧发电厂曾告知业主会外迁，但目前原址重建，其环评存在造假情况，对外公布已向业主发放调查问卷，经过公众参与环节并同意建设，但举报者反映并未收到调查问卷。垃圾焚烧温度低于国家标准，焚烧时产生的二噁英造成严重的大气污染，影响周边居民的日常生活，曾向昆明市生态环境局反映但未得到回复。	昆明市	大气	经核实：昆明东郊垃圾焚烧发电项目已于2019年8月10日22时40分全部停产、停炉、停运至今。已发调查问卷156份，实际回收有效问卷152份。先后多次组织周边群众进厂参观。因未达标排放，被行政处罚。	部分属实	4月9日，昆明市政府分管领导带队，召开了现场会，要求各级各部门根据职能职责严格做好昆明东郊垃圾焚烧发电厂投诉有关工作。	未办结	无
5	D2YN202104060007	昆明市呈贡区西亚山庄小区内业主和新兴职业技术学院产生的生活污水未接入市政污水管网，污水排入人工沟渠后进入果林水库，造成污染。	昆明市	水	经核实：西亚山庄小区内部敷设污水管网，并配套建有3座化粪池，对西亚山庄小区污水进行了收集处理，该管网运行正常；新兴职业技术学院与西亚山庄共用截污系统，所产生的生活污水也均通过市政管网输送至倪家营水质净化厂处理；西亚山庄旁边的沟渠为该片区排洪通道，处于断流状态，未发现污水流淌，未见污水流淌进果林水库问题。	不属实	无	已办结	无

6	D2YN202104060008	位于昆明市经开区阿拉乡的昆明市东郊垃圾焚烧厂，在前几年因排放废气被查处。现在要在原址重建，但周围小区较多，人员密集，若在原地重建将影响周边环境，废气危害周边群众身体健康。请政府考虑城市发展，为该垃圾厂重新选址，不要将垃圾厂建在原址。	昆明市	大气,其他污染	经核实：昆明东郊垃圾焚烧发电项目已于2019年8月10日22时40分全部停产、停炉、停运至今。因未达标排放，被行政处罚。	部分属实	4月9日，昆明市政府分管领导带队，召开了现场会，要求各级各部门根据职能职责严格做好昆明东郊垃圾焚烧发电厂投诉有关工作。	未办结	无
7	D2YN202104060003	富源县盛凯新型建材有限公司环评批复的是烧页岩砖，但实际为铁合金烧结，与环评批复不符。烧结时有大量烟尘，非常呛人。曾向富源县生态环境分局反映过，未得到有效解决。	曲靖市	大气	经核实：富源县盛凯新型建筑建材有限公司环评批复的生产工艺为隧道窑煤矸石砖生产线，企业环境影响评价、建设项目竣工环境保护验收、排污许可手续齐全；但核实调查发现该企业在烧制煤矸石砖的过程中夹带烧结硅锰合金矿热炉粉尘，新增原辅材料和产品与环评批复不一致。该企业煤矸石砖生产系统配套建设除尘、脱硫等环保设施，现场检查运行正常，脱硫塔排气筒有烟气排放，已委托第三方进行监测。举报人未就本次反映问题向原富源县环境保护局和曲靖市生态环境局富源分局进行过举报。	基本属实	已责令被举报企业立即停止硅锰合金矿热炉粉尘的加工生产行为，将厂区内堆存硅锰合金矿热炉粉尘运回原企业。相关部门对被举报企业涉嫌环境违法行为进行了初步调查取证。	未办结	无